**Titeldaten**

| TK-Nr. 1 | Projekt-Nr. 2 | Profil-ID. 3 | Datum der Aufnahme 4 | Bearbeiter 5 | Rechtswert (ETRS89 UTM) 6 | Hochwert (ETRS89 UTM) 7 | Höhe über NN 8 | Aufschlussart/Aufnahme-Intensität/Probenahme 9 | | Bemerkungen 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1834 | 6644 | 01.01.2006 | | 555020 | 5927864 | 0 | GG+BP | NT | |

**Aufnahmesituation**

| Relief | | | | | | | Bodenabtrag/ -auftrag (Vorgang / Erscheinung) 18 | Nutzungsart/ Versiegelung 19 | Vegetation und Bodenbedeckung 20 | Witterung 21 | Anthrop. Veränd./ bautechn. Maßn. 22 | Boden-organismen 23 | Bemerkungen 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neigung 11 | Exposition 12 | Wölbung 13 | Relief-formtyp 14 | Metrische Angaben zum Reliefformtyp 15 | Mikrorelief 16 | Lage im Relief 17 | | | | | | | |
| N0 | | | TS | - | | Z | / | G | | | | | keine Beete, Wiese ext. |

**Profilkennzeichnung**

| Bodenform | | | Humusform | Wasserstand u. GOF | | Vernässungs-grad 54 | Erosions-grad 55 | Bodenschätzung 56 | Weitere Unterlagen 57 | Bemerkungen 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodensystematische Einheit 50 | Substratsystematische Einheit 51 | | | GWS 53a | Stand 53b | | | | | |
| MNf | | | MUF | | 150 | | | | - | |

**Horizontbezogene Daten I**

| Lfd. Nr | Horizontgrenzen | | Horizont-symbol | Bodenfarbe | Humus-gehalt | Pedogene Merkmale | | | | | | | | | | Lagerungs-Dichte/ Zers.stufe 40 | Durchwurzelungsintensität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Hydromorphiemerkmale | | Boden-feuchte | Kon-sistenz | Sonstige pedogene Merkmale | Bodengefüge | | Hohlräume | | | | | |
| | Unter-/ Ober-Grenze (cm) 25 | Form, Schärfe u. Lage 26 | 27 | 28 | 29 | oxidativ 30 | reduktiv 31 | 32 | 33 | 34 | Gef.form u. Aggr.-größe 35 | Lage-rungs-art 36 | Risse 37 | Poren 38 | Röhren u. Gänge 39 | | Feinwurzeln 41a | Grobwurzeln 41b |
| **1** | 0 bis 5 | | Ah-Go | | h3 | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | 5 bis 20 | | rAp | | h2 | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | 20 bis 60 | | IIoGo | | h4 | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | 60 bis 80 | | oGr | | h4 | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | 80 bis 200 | | IIInHr | | h7 | | | | | | | | | | | SV3 / z4 | | |

**Horizontbezogene Daten II**

| Lfd. Nr | Substratart 42 | Substrat-genese 43 | Merkmale der Substratzusammensetzung | | | | | | | | | | Stratigrafie 48 | Bemerkungen 49 | Proben | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gesamtbodenart | | | Kohlen-stoff-gehalt 45 | Carbo-nat-gehalt 46 | Gesteinskennzeichnung | | | | | | | | | | |
| | | | Bodenart/ Torfart 44a | Anteil am Gesamtboden: Grobbodenfrak-tionen und An-teilsklassen 44b | Anteil am Gesamtboden: Summe Skelett (%) 44c | | | Boden-ausgangs-gestein 47a | periglä-ziäre Lagen 47b | Grobboden-komponenten 47c | Substratinhomo-genitäten: Sub-stanzielle 47d | Substratinhomo-genitäten: Struk-turelle 47e | | | Ent-nahme-art | Ent-nahme-tiefe (cm) | Nummern gestörter Proben | Nummern unge-störter Proben |
| **1** | mp-t | mp | Tu3 | | | | | | | | | | **qh** | **pt 1,2; pH 5,4, Gluehverlust 14,5 %** | | | | |
| **2** | mp-t | mp | Tu3 | | | | | | | | | | **qh** | **pt 1,3; pH 5,4, Gluehverlust 14,5 %** | | | | |
| **3** | mp-t | mp | Tu3 | | | | | | | | | | **qh** | **pt 1,4; pH 5,4; Farbe:robn** | | | | |
| **4** | mp-t | mp | Tu3 | | | | | | | | | | **qh** | **pt 1,2; Farbe:sw** | | | | |
| **5** | og-H | og | H / Hnp | | | | | | | | | | **qh** | **Sulfid +, Farbe:sw** | | | | |